

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH TRUNG

Số: 425/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Trung, ngày 26 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại và khắc phục sau thiên tai mưa to kéo dài
từ ngày 24-26/6/2023 xã Bình Trung.

1. Thiệt hại cụ thể trên địa bàn xã

Mưa lớn từ ngày 24-26/6/2023 đến thời điểm hiện nay đã gây sạt lở taluy một số công trình giao thông nông thôn và ngập úng hoa màu trên địa bàn xã.

- Công trình giao thông (02 tuyến đường ĐH29; và Quốc lộ 1B cùng với các tuyến đường trục xã, thôn)

+ Quốc lộ 1B: Một cây to đổ ngang chắn đường tại đèo Lũng Páng khó cho xe lưu thông tránh nhau. Khối lượng đất sạt lở khoảng 100m³

+ Tuyến đường huyện ĐH 29: Tại điểm gần nhà hộ Âu Văn Tích, thôn Bản Mới sạt lở và đổ cây ra đường khoảng 30m³ đất, đoạn đường tại điểm đồi dưới đồi nhà ông Vy Minh Thông, thôn Nà Riêng khoảng 20 m³ khối đất đá sạt lở, còn lại là các điểm lẻ tẻ sạt lở dọc tuyến đường DH 29 làm lấp rãnh mương thoát nước khoảng 100m³ đất.

+ Tuyến đường xã: Sạt lở nhỏ có 7 điểm bị sạt lở đất đá ngang đường, khoảng 100m³,

+ Các tuyến đường ngõ xóm có nhiều điểm sạt lở nhỏ.

- Thủy sản (ao cá): Thiệt hại khoảng 0,072 ha, chủ yếu là các loại cá trắm, mè, chép, trôi.

- Lúa, Hoa màu: Diện tích lúa bị ngập úng khoảng 7,5ha; hoa màu 1,5ha là ngô và cây ổi, khoai, mạ vừa gieo khoảng 100kg thóc giống

Ngoài ra thiệt hại về nhà cửa và tài sản khác của bà con nhân dân. Thôn Nà Riêng Có hộ Hà Huy Sánh bị sạt lở đằng sau nhà khoảng 10m³ đất; Hoàng Văn Trường sạt lở đất cạnh nhà khoảng 20m³ đất Hoàng Văn Bằng sạt lở đất cạnh nhà khoảng 10m³ đất và thùng mái nhà bếp cũ. Thôn Nà Ngườm có hộ Phùng Văn Tô Bị sạt Lở đất đằng sau nhà khoảng 50m³ Thôn bản Mới hộ Lộc Văn Dáy bị sạt lở sân nhà khoảng 30 m³ khối đất, hiện nay đã gần sát cửa nhà nguy cơ ảnh hưởng đến ngôi nhà đang ở và hộ Từ Văn Luyện Chuông Trâu bị xụp đổ. Thôn Khuổi Mạ có hộ Lương Thị Bích bị sạt lở đất đằng sau nhà và cạnh nhà khoảng 30m³ đất.

Ước tính tổng thiệt hại gần 80.000.000 đồng.

2. Tình hình khắc phục sau thiên tai

BCH PCTT và TKCN xã đã chỉ đạo các thành viên phụ trách các thôn xuống địa bàn thôn nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo thôn khắc phục ngay như chặt cây đổ chắn và hót đất sạt lở đường giao thông để thông các tuyến đường.

Đi kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại và hướng dẫn nhân dân vệ sinh ruộng, làm cỏ sục bùn, dựng buộc các diện tích khóm lúa có thể khắc phục được.


Đồng thời tuyên truyền tới bà con nhân dân các hộ bị ảnh hưởng sạt lở đất chủ động sau khi tạnh mưa hót đất sạt giải tỏa để khơi thông cống rãnh, giao thông đi lại.

Trên đây là báo cáo thiệt hại và tình hình khắc phục sau mưa to của UBND xã Bình Trung./.

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT (B/cáo);
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCH PCTT và TKCN xã;
các Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Nam Nhiệm